Recupero dei piatti di una coperta del primo quarto del secolo XVI eseguita in area tedesca



Bertoldus, *Horologium; Actiones*; s.l., s.d., 165x110x48 mm, Inc. Pal. 14.

Legatura alla quale sono stati applicati i piatti di una coperta in vitello bruno su assi (6 mm) decorato a secco.
Cornice esterna ad archetti sormontati da trifogli stilizzati e a rosette, interna a nastri cordonati intrecciati. Specchio provvisto di losanghe entro coppie di barrette incrociate. Taglio grezzo. Coppia di cantonali residui a bottone centrale, per piatto. Un paio di fermagli; residua una contrograffa. Dorso mobile; in testa la scritta «HOROLOGIUM/DEVOTIONES/ETC.» . Carte di guardia bianche, coeve e rifatte. Stato di conservazione: mediocre. Piatto anteriore scollegato dal blocco; materiale di copertura parzialmente scomparso in testa dei piatti.

I cantonali fogliati e fioriti[1] e la contrograffa rettangolare[2] residua, collocano latamente il periodo di esecuzione tra il 1450 e il 1530 circa. Le losanghe entro coppie di barrette incrociate[3] nello specchio e i nastri cordonati intrecciati[4], motivi correnti, non informano fondatamente sul luogo di esecuzione della coperta. La scritta inchiostrata sul frontespizio in data 1588[5] ne costituisce il *terminus ad quem*. Durante il restauro, sono stati invertiti i piatti, come illustra la base di aggancio della bindella residua sul piatto anteriore, generalmente presente invece su quello posteriore nelle coperte di area nordica. In evidenza il rame utilizzato per confezionare i chiodini di fissaggio della fermagli, oggi ossidati, dal caratteristico colore verde. Volume appartenuto a diversi possessori[6].

1 Inc. Pal. 14, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, p. 106.

2 Inc. Pal. 14, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, p. 83.



3 Inc. Pal. 14, dettaglio. Cfr. SCHUNKE 1979, p. 306, Viereck, n. 12, 13, 14, 15, 16.

4

Inc. Pal. 14, dettaglio.



5

Inc. Pal. 14, dettaglio.



6

Inc. Pal. 14, dettaglio.



Inc. Pal. 14, dettaglio.



Inc. Pal. 14, dettaglio.

Inc. Pal. 14, dettaglio.