Recupero dei piatti di una legatura della fine del secolo XV - inizio del XVI eseguita in area tedesca

Benedictionale ecclesiae pataviensis, s.l, s.s., s.d., 318x218x41 mm, Inc. Pal. 182.

Legatura alla quale sono stati applicati i piatti di una coperta in vitello marrone su assi (8 mm) decorato a secco. la cornice esterna del piatto anteriore è caratterizzata da una serie di rosette quadrilobate, mentre quella interna evidenzia degli stendardi con l'invocazione *maria* in caratteri gotici avvolti attorno ad un'asta (dei ramoscelli ondulati con fragole nel riquadro del quadrante posteriore). Lo specchio diviso in quattro porzioni triangolari da due filetti incrociati, è ornato con cuori trafitti da una freccia e aquile ad ali patenti, tutti a base losangata e delle rosette. Dorso a tre nervi rilevati. In testa al dorso, un tassello in cuoio rosso dalla scritta «BENED/PATAV/ECCLES». Taglio grezzo. Rimbocchi rifilati con cura; linguette vuote negli angoli. Contropiatti rivestiti con un foglio di recupero glossato di area tedesca. Stato di conservazione: mediocre. Fiore del cuoio scomparso. Supporti in vista. Dorso rifatto. Fermagli scomparsi.

L'assenza di smussature lungo la porzione mediane dei piatti, appare in linea con la datazione proposta. L'impianto ornamentale tra l'altro costituito da stendardi ondivaghi[1], ramoscelli[2], aquile bicipiti ad ali patenti[3], cuori trafitti[4], parzialmente visibili, non evoca fondatamente il luogo di produzione. Contropiatti rivestiti da carta di recupero[5].

1

Inc. Pal. 182, dettaglio.

2

Inc. Pal. 182, dettaglio. Cfr. SCHUNKE 1979, p. 316. Wolkenband.

3

Inc. Pal. 182, dettaglio. Cfr. SCHUNKE 1979, pp. 16-18, Doppeladler rhomb. umrandet.

4 

Inc. Pal. 182, dettaglio. Cfr. SCHUNKE 1979, pp. 136-137. Herz durchstochen rhomb. n. r.

5 

Inc. Pal. 182, dettaglio.